עדכון מס	מהות העדכון	תאריך	שם המודד	חתימה
1	עדכון תשריט בלא שנוי האלחת ג.ב.ת.מ	04.06.2025	ג.דאהר	
2	עדכון תשריט והוספת יחידה 3 41 כתשרים	06.07.2026	ג.דאהר	
"	מדידת וסרטוט יחידה 3 ומבנותיה ע"י עמידר.	"	"	

סבכת עדכונים : 18013/121.126.127.128.129

עודכן ע"י דאהר גודת
מודד מוסמך רמ 838
בתאריך :- 04.06.2025

המקום : עכו
גוש : 18013
חלקות : 129-128-127-126-121 חלק

שטח החלקות :

86.00 (מ"ר (121	
17.50 (מ"ר (126	
62.00 (מ"ר (127	
15.50 (מ"ר (128	
15.60 (מ"ר (129	
196.60 מ"ר	

כתובת : עכו עתיקה
תאור הבית : המבנה מורכב מבנה אחד ,קומה+גלריה ,סה"כ 2 יחידות.

קומה	תאור הדירה	מס' הדירה בתשריט	מס' חלקה משנה	שטח רצפה במ"ר			הצמדות			צבע
				הדירה	ממוזג	סה"כ	תאור ההצמדה	כמות	שטח במ"ר	
קרקע	יחידה	1	121.126.127/1 128.129	106.80	5.90	119.60	גג בטון גג בטון	N ב	5.40 118.50	כתום
	חנות ממוזג				6.90					
קרקע	יחידה	2	121.126.127/2 128.129	8.20	8.20	8.20	גג בטון	ג	8.20	תכלת
קרקע	ממוזג בניהול חב"פ	3	121.126.127/3 128.129	16.40	16.40	16.40				ירוק
גלריה	דירה חלקן מהדירה	4	121.126.127/4 128.129	43.00	43.00	43.00				צהוב
	רכוש משותף		194.195/0							

הערות :-
1- הצללות ותכלה הן גרפיות ולא סופיות .
2- החניה מתוכננת על פיב ניים נפח .
3- וכן מידיות שרטוט לפי תשרים מטר.

נאצה את הבית ודירותיו ברחוב רשצ"ן 13 בערי עכו תכלה- 129 גוש- 18013
כפי שהוא בנוי וסרים היום , וכן כי המסומנים בצבעים על התשרים נעשו על ידי.
אני מאשר ששטחי הרצפה של הדירה אינם כוללים מיפסמת לא מטורות הנרות חיצוניים
ואינם כוללים קירות בין דירה לדירה אלים כוללים מחצות של הדירה ומיפסמת מטורות.
כמו כן אני מאשר שהבית אינו חורג מהגבולות החוקתו.
לשעמו וכן מחידה 2 החורגת מעב תכלה דרך.

תאריך 12.3.2018 חתימת עורך התשרים _____ מודד מוסמך ר.מ 838



תרשים סביבה קנ"מ 1:1250

תרשים חלקה קנ"מ 1:250

תכנית קומת קרקע קנ"מ 1:100

תכנית קומת גלריה קנ"מ 1:100



תכנית קומת גג קנ"מ 1:100